

三川町管内の通学路要対策箇所一覧

【押切小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体
1	(主)庄内空港立川線	三川町押切新田地内	町道との十字路は南北に信号が無く、一時停止標識の見落としによる事故が発生しており危険。	
2	(主)余目加茂線	三川町神花地内	児童生徒が県道の横断を行う際、横断歩道等が無く危険。	